


# 粉尘爆炸风险监控

## 于管制区的无人喷砂制程



镁粉尘存在于喷砂制程。  
粉尘爆炸的风险 会因为集尘器性能下降而提高。  
便携式粉尘浓度监视器 持续监控管制区域内的粉尘浓度，以有粉尘爆炸的风险。